

Skovgaard & Frydensberg

TRÆTJÆREOLIE



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Træ tjæreolie anvendes til grundning af nyt bindingsværk, og på alle træsorter med en sugende overflade, nyt som gammelt, ru som høvlet, og hvor der stilles store krav, til en meget vandafvisende overflade. Træ tjæreolien tilfører træet harpiks som fylder træets porre og fine revne dannelser ud og gør træet upåvirkelig af vand, samtidig med at træet stadig kan ”ånde frit”.

Indeholder

En blanding af ægte brændt stubtjære som er stærkt harpiksholdigt, og koldpresset linolie. ”Træ tjæreolie Ekstra sort” er desuden tilsat sort linoliemaling.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 6-10 m², afhængig af træets sugsevne/struktur.

Emballage størrelser

2,5 liter, 5 liter, 10 liter.

Glans

Ingen

Opløsningsmiddel

Ingen tilsatte opløsningsmidler. Træ tjære har fra naturens hånd en række opløsningsmidler, men i forholdsvis små mængder (samlet set op til 5% vægt/vægt af træ tjæreolien).

Fortynding

Ingen / klar til brug. Det anbefales at træ tjære olien er minimum 20°C, så er den nemmest at arbejde med.

Toning

Træ tjæreolie kan tilsættes op til 20% Skovgaard og Frydensberg linoliemaling.

Rengøring

Pensler renses i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og varmt vand. Slut evt af med at rense i en kraftig opløsning af sæbspåner og varmt vand.

Tørretid

Ved optimale forhold, v/20°C og 50% RF, er olien langsomt tørrende (flere uger).

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Væg- og Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Påfør Trætjæreolien med pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 4 Trætjæreolien påføres på sugende bund.
- 5 Vær opmærksom på at Trætjæreolie er langsomt tørrende.
- 6 Det anbefales ikke at bruge Trætjæreolie under 6°C.
- 7 På høvlet træ kan evt. overskydende trætjæreolie tørres af før olien sætter sig (afhængig af temperatur, ventilation mm).
- 8 Vedligeholdelse/genbehandling af Trætjæreolie afhænger af sol, vind og vejr.
- 9 Pensler renses i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og varmt vand. Slut evt af med at rense i en kraftig opløsning af sæbspåner og varmt vand.
- 10 Mættede klude/svampe m.m. kan selvantænde. Klude/svampe mættes med vand og lægges i en lufttæt beholder (spand med låg fx) eller destrueres efter brug.