

Skovgaard & Frydensberg

LEINÖL / aussen



Produktfakta

Warenr. 4425 - 4480

Egenskaber Skovgaard & Frydensberg's Leinöl wird auf Holz- reiner und bereits ölgemalter Oberflächen aufgetragen. Die Ölfarbe arbeitet mit dem Holz und gibt eine hübsche Oberfläche und ist ein optimaler Schutz bei jedem Wetter

Inhalt Leinöl, Bindemittel, kalt gepresstes Leinöl und sikkativ

Reichweite 1 Liter reicht für 12-14 m²

Lieferungsform 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Glanz 30 Seidenglanz

Lösungsmittel Keine

Verdünnung Skovgaard & Frydensberg's Grundierungsöl /Leinferniss mit Sikkativ

Reinigung Feste braune Seife

Trockenzeit ca. 24 Stunden, abhängig vom Wetter

Abfallwirtschaft Leere Behälter zum Recycling

Behandlungsvorschlag

- 1 Oberflächen mit Skovgaard & Frydensberg "grundrens" (Grundreinigung) entfetten
- 2 Lose Farbe abschaben
- 3 Für eine bessere Anhaftung sollten alle gemalten Oberflächen geschliffen werden, danach evtl. "S&F knastelak" (Ästeschellak) auf alle Äste und verharzte Bereiche ca. 1-2 mal auftragen
- 4 Nur den total gereinigten und trockenen Partien wird das S&F Grundierungsöl, bis das Holz gesättigt ist, aufgetragen. Evtl. füge dem Grundierungsöl ca. 5-10% der gewünschten Leinölfarbe zu, so dass eine bessere Deckbarkeit erhalten wird
- 5 Das überschüssige Grundierungsöl nach ca. 20 min. abwischen (gebrauchte Lappen sind selbstentzündlich)
- 6 Evtl. Spachteln etc. wird nach Einschätzung / Beurteilung des Malers gemacht
- 7 Leinöl in sehr dünnen Lagen, ca. 3 Lagen insgesamt auftragen. Trockenzeit zwischen den Lagen einhalten
- 8 Die Trockenzeit beträgt ca. 24 Stunden, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Die Empfehlung ist, die Farbe nicht unter 6 C zu benutzen
- 9 Leinöl darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung angewendet werden, weil die Trockenzeit zu kurz ist
- 10 Das Leinöl wird auf einem 3-Walzewerk hergestellt und hat deshalb eine sehr füllige Konsistenz. Es wird empfohlen, das Leinöl mit dem Leinölfirnis mit Sikkativ oder S&F Grundierungsöl bis zur gewünschten Anstreichkonsistenz, zu verdünnen. Wird Leinölfirnis benutzt, entsteht ein höherer Glanz
- 11 Die Pflege von Leinöl wird mit dem Grundierungsöl oder Leinölfirnis mit Sikkativ vorgenommen. So wird das Leinöl wie frisch gestrichen aussehen